2013-7-12

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞


歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》,希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2013/7/12


NX Tips

1. 基準平面柵格

使用基準平面柵格命令可以直接在基準平面上放置柵格。



柵格可以在模型空間內,説明你更直接的獲取模型幾何體的位置和大小資訊。



NX CAM Tips

2. 如何在後處理中輸出加工刀路長度和加工時間

在 NX CAM ONT 導航中,我們可以看到每個 Operation 對應的程式加工長度和時間。



2013-7-12

如果你需要在後處理中把相應的資訊輸出到 NC 程式中,你可以使用下面的 mom 變數

mom_toolpath_time mom_toolpath_length mom_toolpath_cutting_time mom_toolpath_cutting_length

Tecnomatix Tips

3. <u>怎樣把 Robcad 的機器人模型放到 RobotExpert 中?</u>

首先查看 Quick Start Guide; 這個文檔中含有幾乎使用者使用這個產品遇到的初始化的問題.

Start/All Programs/Tecnomatix/Documentation/Quick Start Guide

然後,使用 File -> Import/Export -> CAD Import 選擇 Robcad robot 模型, 轉換後發送到 RobotExpert (詳細請看 Quick Start Guide).

然後在 RobotExpert cell 中使用 Modeling -> Insert Component from File

Greater China ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970 Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970 HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322 Helpdesk Email: helpdesk cn.plm@siemens.com

Global Technical Access Center: http://support.ugs.com

Siemens PLM Software Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh cn/

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂,請發送郵件至 helpdesk cn.plm@siemens.com聯繫,如棄訂,請在標題列中注明"棄訂"