2015-2-6

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2015/02/06

NX Tips

1. Edge Blend 功能增強

現在 edge blends 支持曲率連續 (G2) 的圓角。



Blend Face Continuity = Tangent　　Blend Face Continuity = Curvature

曲率連續往往用來構造 A 級曲面，以達到更完美更藝術的反射效果。

2. Unbend 和 Rebend 功能增強

現在 Unbend 和 Rebend 功能能對 advanced flanges 和 joggles 進行展開和折彎操作。操作前只要使用 Convert to Sheet Metal 命令把 advanced flanges 和 joggles 轉化到 sheet metal。



Teamcenter tips

3. *使用 plmxml_export 導入特定的零元件版本*

plmxml_export 以 PLM XML 的格式從 Teamcenter 中匯出對象。如果轉換模式中有指定匯出的檔，那麼會創建一個目錄，匯出的檔會放在該目錄下。該目錄由沒有 xml 副檔名的特定檔案名來命名。

下面的命令使用 ConfiguredDataExportDefault 轉換模式匯出零部件 000053，版本 A 到 PLM XML 檔。

2015-2-6

plmxml_export -u=infodba -p=password -g=dba -item=000053 -rev=A -transfermode=ConfigureDataExportDefault -xml_file=000053_A.xml

GTAC Greater China

轉換模式決定了特定零元件版本中那些資料會被匯出。該例子中使用默認的 ConfiguredDataExportDefault，你可以在 PLM XML/TC XML Export Import Administration 應用程式中查看該轉換模式。如果沒有預設的轉換模式可用，你也可以客制化自己的轉換模式來滿足自己的真實需求。



GTAC Greater China

Greater China
ME&S Service Team
PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970
Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970
HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322
Helpdesk Email: helpdesk_cn.plm@siemens.com
Global Technical Access Center: http://support.ugs.com
Siemens PLM Software Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com
Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 helpdesk_cn.plm@siemens.com聯繫，如棄訂，請在標題列中注明"棄訂"