



Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2017/06/02

NX Tips

1. 打開 Parasolid 文件如何獲得單個 part 文件。

輸出一個包含多個實體的模型到 Parasolid 格式。之後通過'Fileà Open'重新打開這個 Parasolid 檔。NX 自動創建了一個裝配結構。

如何在打開 Parasolid 檔的時候得到一個單個的 Part 檔，而不是一個裝配結構呢？

解決方法是先新建一個 part 檔，之後通過 'Fileà Importà Parasolid' 輸入而不是打開 Parasolid 檔。

這樣就可以得到一個包含多實體的單個檔，而不再是一個裝配模型。

NX CAM Tips

2. Flowcut 不會加工深槽

設定變數 UGII_CAM_FCUT_DEEP_SLOT_DEPTH_WIDTH_RATIO=10.0，可以加工所有深度的窄槽。

TC Vis Tips

3. TCvis 的用戶端無法獲取 license。

看似 client 和 server 都是配置正確的，但是 license server 的 log 檔中沒有看到 client 獲取 license feature 的資訊，在 license log 檔中看到下面的錯誤：

Feature: server_id

FlexNet Licensing checkout error: No socket connection to license server manager.

用戶端沒有任何獲得 visview_mockup feature 的資訊。

解決方法

您需要升級到您的 Siemens License Server 到最新的版本。(目前是 v8.2.2).

一般情況 license server log 檔中會顯示出錯誤的資訊，報告 client 機器試圖得到 license feature，或者 license server 的版本太老了，您需要升級 license server 的版本。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 helpdesk_cn.plm@siemens.com 聯繫，如棄訂，在標題列中注明“棄訂”