

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2020/05/15


NX Tips**1. 如何設定“點”在 NX 裡的顯示樣式？****Symptom :**

從 NX1872 開始，NX 裡可以設定“點”的顯示樣式。


Solution :

選擇 Preferences→Object→ General

在功能表的底部，可以設定點的顯示樣式，選項包括十字線或者圓點。




你也可以在 Customer Default→ Gateway→ Object→ Point→ Point Symbol 裡調整。

**NX CAM Tips****2. ISV 機床模擬，執行 NC 程式模擬時無法顯示材料去除。****Symptom :**

“Machine code based simulation”/” external program simulation”

已經打開了 "Material Removal" 但是模擬時仍無法看到切削材料的動作。




Solution:

這是因為你的 NC 程式中沒有打開主軸指令，如果主軸沒有啟動的話，模擬將不會切除任何材料。

在程式或者 NC 代碼裡添加主軸指令，例如 S1000 M03，這樣就可以切除材料了。

Teamcenter Tips**3. 匯出到即時交互 Excel 失敗。****問題：**

當使用者選擇一個零元件匯出到 Excel 時（與 Excel 即時集成交互），出現下面的錯誤：



經過確認，“Teamcenter Extensions For Microsoft Office”安裝正確。

軟體配置：

Product: TEAMCENTER
Application: LIVE_EXCEL
Version: V11.3

方法：

問題的原因是系統中的 Excel 範本是來自 Teamcenter 8.3 之前的版本，範本中包含了 Teamcenter 巨集，你需要按照以下的步驟升級範本：

1. 搜索出以下零組件，並且將它們刪除

REQ_defview_template



REQ_default_excel_template
REQ_default_RM_template
REQ_default_rel_export_template
REQ_default_struct_template
MFG_default_struct_template

2. 打開 Teamcenter 命令列， 運行 add_req_templates 工具來導入新的範本。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~