

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2020/09/25

Teamcenter Tips

1. 如何將用戶任務箱中的任務指派給另一個用戶

問題：

是否有方法將用戶任務箱裡超過 100 個任務，一次性地重新指派給其他用戶？

軟體配置：

Family: TEAMCENTER

Application: WORKFLOW

Release: V11.6

方法：

可以通過“ global_transfer” 工具，將用戶所有的任務重新指派給另一個用戶。

例如：

```
global_transfer -u=infodba -p=password -g=dba -f=user1 -t=user2
```

2. 在 TC12.4+中如何更改 Server manager 的資料庫密碼？

問題：

如何為 TCSERVERMANAGERDB 生成新的加密的密碼字串？

軟體版本：

TC12.4 以及高版本

方法：

打開 Teamcenter 命令提示視窗。

進入 %TC_ROOT%\pool_manager\conf\XX 資料夾。

輸入如下命令：

```
mgradmin -password
```

根據提示，serverPool.properties 檔會更新為新的密碼，



Tecnomatix Tips

3. 如何從 Process Simulate 中刪除焊接點和焊接點的位置?

問題：

從滑鼠右鍵選項中的“ Process Simulate” 中刪除焊接點時，不會刪除焊接點，而是將焊接圖示的狀態從深粉紅色更改為淺粉紅色。

如何將其完全刪除？

解決方法：

在此案例中，我們將從操作樹中刪除焊接點的位置，但仍在 PS 中分配了焊接點，並且可以在 Mfg Viewer 中看到它們。

為了刪除焊接點，我們應該打開 MFG Viewer 並從 MFG Viewer 刪除焊接點

1. 通過以下方式打開 Mfg-Viewer：-視圖->檢視器-> Mfg viewer
2. 在 Mfg. -Viewer 中，選擇篩檢程式下拉式功能表，然後選擇“ 顯示全部” 。
3. 選擇檢視器顯示的所需 Mfg 功能。
4. 按鍵盤上的“ 刪除” 鍵。
5. 驗證從過程模擬中刪除的焊接點和焊接點位置。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~