

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2021/02/19

NX Tips

1. 如何在 shaded 顯示狀態下，選中隱藏的物體？


問題:

無法透過一個著色顯示的實體，選中後面隱藏的物體，例如曲線或者 edge.

解決方法:

請在 Selection toolbar 中，打開選項 "Allow Selection of Hidden Wireframe" 。

如下圖，之後你就可以選中被實體遮擋住的其它隱藏物體了。



NX CAM Tips

2. 無法在 ISV 機床模擬中選擇 faceted body 作為 blank 幾何體。

問題:

在 ISV 模擬中，不支持 facet body 作為 initial blank geometry 。

解決方法:


你可以在系統中設置變數: UGII_CAM_ISV_ALLOW_FACET_BLANK=1.

重啟 NX 後，就可以在 ISV 模擬中選擇 faceted body,例如 IPW component 作為模擬的 Blank geometry 了。

3. Smooth corner 設定的半徑注意事項。

在拐角控制選項裡，可以設定 Smooth corner，並指定半徑。

推薦設定的半徑值需要小於 Stepover 值的一半，如半徑太大，會造成非正常的刀軌。



可以在幫助文檔中找到有關的詳細說明：

'Help-->Documentation-->Manufacturing-->Manufacturing Milling-->Cutting Parameters-->Corners-->Corners page options-->Smoothing-->Radius'.

Siemens Digital Industries Software
Global Sales, Customer Services & Success
PLM Support
Greater China

Related Resources:

Customer Support Phone Numbers :

China : 800-810-1970[中國國內固定電話撥打]/021-22086635[固定電話或手機均可撥打]

Hong Kong : +852-2230-3322

Taiwan : 00801-86-1970

Web Sites :

Support Center: <https://support.sw.siemens.com/>

Legacy Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens Digital Industries Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk.cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk.cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~