

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑


Date: 2018/06/22

NX CAM Tips

1. 如何把 CAM 裡定義的參數刀具輸出成實體模型？

是的，你可以把 NX CAM 裡通過參數定義的加工刀具，輸出成為實體刀具模型。

1. 把 Operation Navigator 切換到 Machine Tool view.
2. 選擇刀具 tool → MB3 → Object → Export Part.



3. 選擇輸出檔案名，輸出刀具。

軟體會創建一個正常的 NX .prt 檔，在檔裡會按照刀具參數，創建一個相同的實體刀具模型。

Teamcenter Tips

2. 如何通過工具刪除無效的訂閱物件

問題：

如果你在 Teamcenter 中訂閱的目標物件被刪除，這個訂閱會變為無效的狀態

如何用工具清理這些無效的訂閱物件呢？



方法：

OOTB 工具 `purge_invalid_subscriptions` 可以清理無效/過期的訂閱物件。只有系統管理員才可以運行這個工具。

刪除無效的訂閱。

```
purge_invalid_subscriptions -u=infodba -p=infodba -g=dba
```

刪除無效 & 過期的訂閱。

```
purge_invalid_subscriptions -u=infodba -p=infodba -g=dba -e
```

Tecnomatix Tips

1. Process Simulate V14 安裝在 4K 監視器上, 而且使用了最新的 NVIDIA 驅動程式, 但是無法啟動.

問題/症狀:

Process Simulate V14 安裝在 4K 監視器上，而且使用了最新的 NVIDIA 驅動程式，但是無法啟動。NVIDIA 硬體型號是 Quadro M1000M。解析度設置為 3840 x 2160 (4K equivalent)。

解決方法:

使用一個比較老的版本的 NVIDIA 驅動程式。使用 Version 376.99 就可以使 Process Simulate 啟動。而且監視器的解析度是 3840 x 2160 (相當於 4K)。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”

~~~~~