

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑


Date: 2018/07/27

Teamcenter Visualization News

1. Teamcenter Visualization 12.0 發佈

Teamcenter Visualization 12.0 已經可以從 Siemens PLM FTP 上下載到了，具體下載位址如下：

<https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/>



安裝檔在 Full Product Downloads 類別下的 Teamcenter Visualization 目錄中，請選擇相應的版本 12.0 即可下載。

NX Nastran Tips

1. 產生 NX Nastran 授權檔案的尋找次序

問題/症狀

怎樣產生 NX Nastran 授權檔案的尋找次序

解決方法

編輯 Nastran RCF 檔，比如 nast10.rcf，這個檔一般在目錄 /nxn10/conf，它指向的是許可證伺服器：

```
auth=28000@server1;28000@server2
```

或者系統定義環境變數：

```
NXN_LICENSE_FILE=28000@server1;28000@server2
```

請注意：這個搜索的列表沒有在 NX Nastran 的幫助檔中有說明。



Teamcenter Tips

2. 打開 BVR 時 BOM 頂層節點默認收起

問題：

按兩下打開 BVR 或者發送至結構管理器中時，BOM 結構預設處於收起的狀態，即使首選項 PSE_expand_on_open 的值已設置為 1，這樣的問題一般只會在四層用戶端發生。

通過控制台日誌，發現以下資訊：

There is no handler to execute for command com.teamcenter.rac.pse.pcaexpandOnOpen

解決方法：

如果服務端已安裝了“產品配置器”，“結構管理器的產品配置器支援”，首選項 PSM_enable_product_configurator 會自動創建並且預設值為 true

如果使用者四層用戶端沒有安裝“結構管理器的產品配置器支援”，打開 BVR 就會出現這樣的現象

所以如果目前不需要使用產品配置器功能，設置 PSM_enable_product_configurator=false

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk.cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk.cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~