

## Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑


**Date: 2018/08/03**

### **NX CAM Tips**

#### **1. Smooth corner 新選項 All but last pass**

在切削參數中增加了新選項：Cutting Parametersà Corners tabà All But Last Pass

這個選項，會在除最外層刀軌外的其它刀軌拐角處增加圓角，具體參考幫助文檔和下圖說明。



### **Tecnomatix Tips**

#### **2. Tecnomatix 14.1 啟動的時候, 突然退出**

##### **問題/症狀**

在一些機器上, 當執行 Process Simulate 14.1 或者 Process Designer 14.1 的時候, Tecnomatix 突然退出...在螢幕上沒有任何錯誤, 只是在 application log 中出現了一個 access violation 的錯誤。

##### **解決方法**

請安裝 14.1 版本的 Hot Fix 008 就能解決這個問題.

早點的版本, 比如 Tecnomatix 14.02 在同樣的機器上是工作正常的. 這個錯誤只有在 14.1 的版本上才有.



## Teamcenter Tips

### 3. 打開搜索視圖導致 Teamcenter 無回應

#### 問題

使用者導入了其他 Teamcenter 系統中的使用者級別首選項，當使用者在胖用戶端打開搜索視圖時，導致了 Teamcenter 無回應。

#### 控制台日誌資訊:

```
ERROR 2018-08-03 09:57:00,837 -
```

```
java.lang.NullPointerException
```

```
at com.teamcenter.rac.explorer.common.OpenSearchResultManager.findQuery(Unknown Source)
```

```
at com.teamcenter.rac.explorer.common.OpenSearchResultManager.getOpenSearch(Unknown Source)
```

#### Syslog 日誌資訊:

```
Could not get cpid for instance 0000bada (QkUp5BoF4X7IhDAAAAAAAAAAAAA) error 515024
```

#### 解決方法

由於使用者級別首選項是從其他系統中導入，所以其中“Change\_Search\_Default”可能設置為了無效的 uid 值。手動修改該使用者級別的首選項值為空，或者刪除該使用者級別的首選項可以解決這個問題。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: [http://www.plm.automation.siemens.com/zh\\_cn/](http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/)

~~~~~

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”

~~~~~