

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2013/8/30

NX Tips

1. 當輸入 I-deas symbols 到 NX8.5 時的錯誤

症狀

使用 'Fileà Importà I-deas Symbol...' 的時候, 無法輸入 ideas 的 symbol , 錯誤資訊是:

"Error: reading failed..."

解決方法:

這個錯誤常常是由於這些 ideas 的 symbols 是在 I-DEAS Master Series 8 版本以前產生的.


解決方法是先把這些 symbols 輸入到最近的 I-deas (for example v6.3), 然後保存後, 再輸入到 NX 就可以解決這個問題了.

License Tips

2. 怎樣產生緊急 license 文件

訪問:

<https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application>



- 點擊 Emergency License 按鈕,
- 選擇 Sold-To, 以及您希望產生的軟體版本和種類;
- 選擇說明您產生緊急 license 的原因.
(比如: FlexLm Server is down)
- 同意下面的法律聲明
- 選擇“continue” 按鈕

請注意您在 60 天內只有 3 次機會產生緊急許可證.

Teamcenter Tips

3. 在 Teamcenter 與 NX 集成環境中合併裝配中相同的零部件到一個 bom 行


NX 中的 Callout 列對應於 Teamcenter 中的 Find No 列

在某些情況下，你會向一個裝配中增加相同的部件，當你在 Teamcenter 與 NX 的集成環境中操作時，默認會向 Teamcenter 中的 Bom 視圖中增加新的 bom 行。


Number	Revision	Callout	Name	Description	Quantity
000036	A		000036	000036	
000035	A	10	000035	000035	1
000035	A	20	000035	000035	1

BOM Line	Find No.	Item Type	Quantity
000036/A;1 (View)		Item	
000035/A;1	10	Item	
000035/A;1	20	Item	

在 Teamcenter 結構管理器中，為了確保相同的組件的多個 occurrences 呈現在數量不斷增加的一行上，建議你改變 Teamcenter 中的首選項 PS_new_seqno_mode 的值为 existing。



當你在使用相同的部件創建新的裝配時，這些相同的部件會有相同的查找編號，並在一個數量不斷增加的 bom 行中。



Greater China
ME&S Service Team
PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970
Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970
HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322
Helpdesk Email: helpdesk_cn.plm@siemens.com
Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>
Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>
Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

此 e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的 Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 helpdesk_cn.plm@siemens.com 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”