

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2019/08/23

NX Tips

1. STEP 輸出的時候失敗

問題/症狀：

使用新的版本的 OpenGL (V4.6) 以及更高的版本不能成功輸出 STEP

解決方法：

要強制使用老的版本的話，您可以創建一個系統環境變數: JT_OGL45=1

JT_OGL45=1 不是 NX 的環境變數，而是被圖形系統使用的變數.

Tecnomatix Tips

2. 作業系統升級到 windows 10 後, 我的 3 維滑鼠(space mouse)不工作了.

問題/症狀:

作業系統從 windows 7 升級到 windows 10 後, 我的三維滑鼠(Space Mouse) 不工作了。

解決方法:

所有的工作參數都是在 robcad / usr / .robcad 文件中控制的。因此請您檢查您的 .robcad 檔中的環境變數：

如果沒有的話，請添加下面的這句話: SPACE_MOUSE_ACTIVATED on

Teamcenter Tips

3. 如何全域設置 Content 頁面的預設視圖為”List with Summary”?

問題:

如何全域設置 Content 頁面的預設視圖為” List with Summary” ？

軟體配置:

OS: Window Server 2012 R2

Product: TEAMCENTER 12.1

Application: ActiveWorkspace4.1



方法:

- 1 編輯首選項 AW_SubLocation_OccurrenceManagementSubLocation_ViewMode
添加值：SummaryView
- 2 編輯首選項 AWC_StartupPreferences
添加值：AW_SubLocation_OccurrenceManagementSubLocation_ViewMode
- 3 刪除以下使用者首選項實例：
AW_SubLocation_OccurrenceManagementSubLocation_ViewMode
- 4 重啟服務，並清理服務端和用戶端

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~