

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 2019/06/28

NX News

1. NX (1872) 發佈並提供下載

我們很高興的通知您，最新的 NX (1872)已經發佈，歡迎您通過 Siemens PLM download server 下載。

Note: 這是一個完整的新版本，你需要更新許可服務，和新版本的許可檔才能夠使用。


請按照下面步驟，下載軟體和文檔安裝程式：

在你的流覽器裡輸入下面 URL:

<https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/>

需要您使用您的 WebKey 用戶名和密碼登陸

在頁面左上角的過濾選項中輸入"NX"，按照下圖的目錄結構找到相應的安裝包，下載安裝包。



下載遇到問題請聯繫 800-810-1970 獲取支持和幫助

Tecnomatix Tips

2. 如果匯出一個裝配下的 PDF 檔

問題：

如何只匯出裝配下的 PDF 資料？

注意：裝配可能包含其他的資料集（CAD 資料，JT 資料等等），排除其他的資料，只匯出 PDF

方法：

在 PLM XML/TC XML 匯出導入管理應用中，創建新的包含如下行的結束規則

選擇"結束規則"

名稱: PDF data ONLY Closure Rule

遍歷的範圍: 匯出

輸出 Schema 格式: PLMXML

```
CLASS.ItemRevision:CLASS.Item:ATTRIBUTE:items_tag:PROCESS  
CLASS.ItemRevision:TYPE.PDF:PROPERTY:IMAN_specification:PROCESS+TRAVERSE  
TYPE.PDF:CLASS.ImanFile:ATTRIBUTE:ref_list:PROCESS+TRAVERSE  
CLASS.ImanFile:CLASS.*:ATTRIBUTE:original_file_name:PROCESS  
TYPE.BOMLine:TYPE:BOMLine:PROPERTY:bl_child_lines:PROCESS+TRAVERSE  
TYPE.BOMLine:CLASS.ItemRevision:PROPERTY:bl_revision:PROCESS+TRAVERSE
```

Tecnomatix Tips

3. Operation 樹中, 我不能刪除焊點

問題/症狀:

當我在 Operation 樹中刪除焊點的時候, 什麼都沒有發生, 也沒有任何錯誤. 最後要刪除的焊點還在那裡保留著. 為了刪除這些焊點, 我不得不刪除整個父 Operation 節點.

解決方法:

這個現象不是軟體的 bug 或者錯誤. 這是正常的現象。

一個變通的方法是: 把焊點移動到另外的 Operation 中去。然後刪那個 Operation. 您也可以重命名那個 Operation 為 "刪除的焊點"。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970/021-22086635

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~