

## Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑


Date: 2016/03/11

### NX Tips

#### 1. 為草圖 (sketch) 尺寸設定附加文字.

在草圖中創建尺寸的時候，在 'Settings' 下面，打開選項 "Enable Dimension Scene Dialogs"

現在就可以在創建尺寸的時候，設定額外的附加文字了。



## NX CAM Tips

### 2. 僅計算 Non Cutting Moves


通過這個選項可以只計算（驗證）程式中修改過的 non cutting moves 部分，而不用計算整個程式。

在修改下面參數的時候，NX 會啟用這個優化計算方法。

non cutting moves:


- Engage
- Retract
- Transfer

需要在 customer defaults 或者 Manufacturing preference 中打開該選項：Do Smart Regeneration when possible。



你也可以控制這個設定是否保存在檔中。

方法是，在 customer defaults 中打開 Save Smart Regeneration Data 選項




這個功能當前只在 Area Milling operations 中有效。

### 3. 只計算修改過的程式

當需要一起計算某個 program group 下面的多個 operation 的時候，你可以設定只計算那些被修改過的程式，所有狀態是 Complete  或者 Repost  的 operation 將被排除在外而不參與計算。

啟用這個功能，請關閉 customer default 或者 Manufacturing preference 下面的 Force Regenerate 選項。



當不同的程式共用 Blank 幾何並且存在 IPW 關聯的時候，如果其中的任何一個程式發生了更新，那麼所有的程式都將被重新計算。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Helpdesk Email: [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com)

Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: [http://www.plm.automation.siemens.com/zh\\_cn/](http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/)

~~~~~  
此 e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的 Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~